

令和6年10月2日  
天竜浜名湖鉄道株式会社

## 鉄道車両の輪軸組立作業における点検結果について

鉄道車両における輪軸組立作業について、中部運輸局から緊急点検の指示を受け、問題ないことを確認しておりましたが、輪軸組立作業の委託事業者から、一部車両において数値データが差し替えられている旨の報告が新たにありました。該当車両については、安全性の確認をしておりますが、お客様をはじめ関係者の皆様には、大変ご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。

本件の概要は下記の通りです。

### 記

1. 点検対象車両数 全15両
2. データ差し替え  
判明車両数 4両
3. 経緯 中部運輸局からの緊急点検の指示を受け、当社が車輪交換を委託していた事業者を確認したところ、当初は規格値超過に該当する車両はないとの回答を得ていましたが、その後、同委託事業者からデータの差し替えが認められたとの報告が新たにありました。該当車両については、車輪の「しめしろ」が適正である他、車輪間の内面距離寸法が規定の範囲以内であり、圧入状態も問題ないことから技術的に安全性に問題ないことを確認しております。
4. 今後の対応 輪軸組立を委託しておりました事業者に対し、再発防止の徹底を求めていくとともに、監督官庁等からの指示や指導に基づき、適時適切に対応してまいります。